

知 关于LTE-FI场景下无线控制器开启本地认证模式导致Portal ACL下发异常的公告

陈宇 2015-06-15 发表

在本地转发集中Portal认证的场景下，AP上client下线后重新上线时，由于开启“AP本地认证模式”（服务模板视图下配置“authentication-mode local”，此功能常用于LTE-FI场景下），从而导致ACL未能正确下发到AP，客户端会不断弹出Portal页面。

ACL未能正确下发到AP导致软件实现存在BUG。

- 一、需要使用本地转发集中Portal认证的局点，建议暂时不要开启“AP本地认证模式”。
- 二、WX6000系列无线控制器R2509P30(V200R005B09D030SP01)版本发布热补丁R2509P30H03解决该问题。
- 三、B09D034及之后的版本彻底解决该问题。