

知 CVK在xconsole页面修改IP地址无法保存如何处理

肖李 2018-04-12 发表

Q: 客户的CVK主板异常，更换后网卡也相应更换，需要在CVK的xconsole页面上配置IP地址信息，现场工程师在配置过程中发现无法保存配置的IP地址信息，该如何处理？

A: 现场工程师更换主板及配置IP前没有在CVM中剔除该CVK，修改IP地址要求必须从CVM中删除CVK。

然后重命令/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules配置文件，重启CVK会自动生成，即可解决问题。