

H3C S3600&E328_E352系列交换机R1702P30版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S 3600&E328_E352系列交换机R1702P30版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S3600EI
型号	H3C S3600-28P-EI H3C S3600-52P-EI H3C S3600-28P-PWR-EI H3C S3600-52P-PWR-EI H3C S3600-28F-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V606
目标文件名称	S3600EI-CMW310-R1702P30-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0 SP1-E0101 + P05 iMC UAM 5.0 SP1-E0101 + P03 iMC EAD 5.0 SP1-E0101 + P03
iNode版本号	iNode PC 5.0-E0103
WEB版本号	Version 3.1.9-0016
备注	

产品系列	H3C S3600SI/E328/E352
型号	H3C S3600-28P-SI H3C S3600-52P-SI H3C S3600-28TP-SI H3C S3600-28P-PWR-SI H3C S3600-52P-PWR-SI H3C E328 H3C E352
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V606
目标文件名称	S36SI_E-CMW310-R1702P30-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0 SP1-E0101 + P05 iMC UAM 5.0 SP1-E0101 + P03 iMC EAD 5.0 SP1-E0101 + P03
iNode版本号	iNode PC 5.0-E0103
WEB版本号	Version 3.1.9-0016
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

1. Critical VLAN

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD10436

首次发现版本: CMW310-R1702P26

问题产生的条件: 交换机上配置EAP认证方式, 但radius server与client之间采用PAP认证交互方式。

问题现象: type值为7的EAP报文不能透传, 认证失败。

2. LSOD10460

首次发现版本: CMW310-R1702P26

问题产生的条件: 设备做NTP client, 从时钟精度低的服务器同步时钟。

问题现象: 同步失败。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S3600EI-CMW310-R1702P30 版本说明书》和《H3C S3600SI_E328_E352-CMW310-R1702P30 版本说明书》。

