

H3C SecPathT1000-IMW110-R1221P06版本发布

一、使用范围及配套说明:

H3C SecPathT1000-IMW110-R1221P06版本正式发布, 使用范围为国内市场。

表1: 版本配套表

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 产品系列 | H3C SecPathT |
| 型号 | SecPathT1000 |
| 升级后Bootware | 1.06 |
| 目标文件名称 | SecPathT1000-IMW110-R1221P05.bin |
| CPLD | 3.0 |
| SecCenter配套版本 | SecCenter IPSM V2.10-E0030P01 |
| iMC | iMC PLAT 5.0 SP1(E0101 L07) |
| 备注 | 无 |

二、增减特性说明:

表2: 特性变更说明

| 版本号 | 项目 | 描述 |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| SecBladeIPS-IMW110-R1221P05 | 硬件特性更新 | 新增特性: 无 增加单板: 无 删除特性: 无 |
| | 软件特性更新 | 新增特性: 无 删除特性: 无 修改特性: 无 |

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 问题ID—IWD15957

问题产生条件: 使用IE浏览器打开设备Web管理主页。

现象: 小概率出现主页菜单不能正常加载的情况, 需要重新刷新页面才能加载。

2. 问题ID—IWD16056

将系统&操作日志默认保存时间调整为90天, 可配置最大保存时间调整为1年, 在未达到日志存储空间容量限制的情况下增加系统&操作日志的保存周期。

四、版本使用限制及注意事项:

1、从B1209版本开始, 用户必须在Web上手工执行配置保存, 具体菜单为“系统管理” > “配置维护” > “配置保存”。请在配置时关注, 确保及时保存配置。

2、为了提高设备自身的安全性, 从B1208版本开始, Web访问默认只能使用HTTPS方式进行; 默认情况下管理口M-Gigabit0/0/0打开, 缺省IP地址为192.168.1.1/24; 两个管理口不能同时使用。

五、版本存在问题与规避措施:

问题1:

问题描述: 反复对设备进行重启有可能引起设备不能发送报文。

规避措施: 避免短时间内对设备反复做重启操作。

六、升级时注意事项:

请务必参照《H3C SecPathT1000-IMW110-R1221P06版本使用指导书.doc》中的版本升级指导进行升级。

如要完整的了解该版本累计解决的问题, 请参看配套的《H3C SecPathT1000-IMW110-R1221P06版本说明书.doc》。