

知 SR88-X做L2TP无法转发L2TP报文的经验案例

L2TP VPN

马文斌 2018-05-29 发表

组网及说明

简单组网：

PC----公网-----SPEX-1024-SR88-X-SPC-GP24XP2LB-----S125-----服务器

问题描述

当PC通过L2TP拨入到SR88X之后，可以正常获取地址，也可以ping通SR88X上的所有地址，但是无法ping通S125交换机上的地址，也无法ping通服务器。

过程分析

SR88-X设备不支持L2TP流量跨板转发，L2TP流量的入板卡和出板卡必须要在同一块板卡上

解决方法

将下行接口移到SPEX-1024上之后，问题解决