

知 V7防火墙刷入配置后Web界面显示中文乱码

Web页面 易予晴 2018-06-25 发表

组网及说明

不涉及组网问题。

问题描述

在命令行刷入配置，Web界面上显示中文的服务对象组名称、IP对象组名称为乱码。故障现象如图所示：



过程分析

命令行和Web界面的编码不同步，且目前暂时无法实现同步。

解决方法

需要找到一种命令行和Web界面共用的一套编码，显然，CRT默认的UTF-8编码不适用。

经过测试，CRT里选择GB2312编码，再刷入配置后显示就是正常的。