

知 S5130S-28S-EI 交换机[evHndl_9]CPU进程高问题解决方案

光纤 刘嘉炜 2018-07-06 发表

问题描述

在交换机看到CPU占用超过95%，通过<H3C>display process cpu查看到evHndl_9进程高

56	80.2%	77.9%	75.1%	[evHndl_9]
58	0.0%	0.0%	0.0%	[DQIT]

解决方法

上述进程与接口光模块存在单纤连接有关，经过排查发现客户交换机光模块使用波长不一致，更换后问题解决。