



MSR-G2 winet license注册提示无效的Device-ID

License

郑鑫

2015-08-17 发表



MSR-G2的winet产品在官网注册license的时候，在device-id输入正确的情况下，会提示无效的device id。此问题需要将设备升级到0106P31之上版本，升级后，重新获取设备的device id即可。