

# 知 ACG1000配置流量控制中线路无法显示

ACG1000 Web页面 刘嘉炜 2015-09-30 发表

ACG1000基于应用流量控制中线路无法显示问题

问题现象:

ACG1040设置基于应用的流量控制中设置的线路无法显示



问题页面:



解决方法:

此类问题一般为浏览器问题, 更换浏览器或者将浏览器设置为兼容性视图即可解决问题。

修改成功后界面:

