



MSR V7路由器堆叠（IRF2）后如何配置BFD MAD检测？

广域网接口

朱天奇

2018-12-26 发表

问题描述

MSR V7路由器堆叠（IRF2）后如何配置BFD MAD检测？

解决方法

多台MSR V7路由器形成IRF2后，为了防止IRF链路故障导致IRF分裂，网络中存在两个配置冲突的IRF，需要启用MAD检测功能，当检测到多IRF冲突时，关闭冲突IRF上的业务接口。