

知 v5防火墙接口进行二三层切换后接口ip不通的问题

二层转发

Web页面

章宁 2018-12-31 发表

问题描述

v5防火墙接口切换为二层口后ping不通网关 v5防火墙接口从二层口更改为三层口后ping不通接口地址
防火墙接口模式更改后不通 防火墙接口工作模式更改后网络不通

解决方法

v5防火墙接口二三层切换，安全区域配置消失需要重新将接口加入相应的安全域