

知 ER、ERG2路由器在某些双NAT的组网下存在打不开网页的问题，怎么解决？

NAT 史晓虎 2019-01-02 发表

问题描述

ER、ERG2路由器在某些双NAT的组网下存在打不开网页的问题，怎么解决？

解决方法

ER、ERG2设备在双NAT组网模式下，如果遇到无法上网或者打开网页，建议登入设备的高级参数设置隐藏页面：<http://X.X.X.X/debug.asp>，X.X.X.X为设备的管理地址，尝试将设备的NAT模式设置为三元组模式或者五元组递增模式观察是否解决。设备默认为五元组非递增模式。