



CloudOS集群安装，配置多路径后无法正常启动多路径服务

祁成文 2019-03-18 发表

组网及说明

集群部署CloudOS 版本E3106以上

问题描述

安装E3106版CloudOS集群，按照开局指导配置多路径软件后启动多路径软件报错，使用systemctl status multipathd.service查看启动报错为dm-4:remove map (uenvet)

过程分析

重启系统后，多路径启动恢复正常，测试其他两台同样如此。

推测是由于CloudOS E3106版本使用新版本linux内核，使用原开局指导中

```
[root@h3cloud01 ~]# echo "1" > /sys/class/fc_host/hostX/issue_lip
```

来扫描FC的LUN存在问题。

解决方法

安装E3106 CloudOS使用FC SAN作为共享卷时候，通过重启操作系统来扫描LUN。