

## 知 DR2000 (ADCampus) 客户终端错误获取到了VLAN1的地址与什么有关?

DR2000 詹继晔 2019-03-23 发表

### 问题描述

DR2000 (ADCampus) 客户终端错误获取到了VLAN1的地址与什么有关?

### 解决方法

可能与VLAN1作用域策略有关。如下图所示,如果现场配置的是“31”值,可将其修改为“30303031”。  
修改前提:交换机必须支持,可通过Vlan-interface1接口配置来判断,如下所示,如果显示是“0001”则表示交换机支持。

```
#
interface Vlan-interface1
ip address 10.16.252.1 255.255.255.0
dhcp client identifier ascii 90e7104fc400-VLAN0001
#
```