

## 知 S5560X-30C-EI 上的堆叠电缆LSWM1STK-SFP+电缆，查看收发光提示不支持

光模块

袁豆 2019-04-25 发表

### 问题描述

S5560X-30C-EI 上的电缆LSWM1STK-SFP+电缆，一般用于堆叠

查看收发光提示不支持

```
<h3c>display transceiver diagnosis interface TEN-GigabitEthernet 1/0/28
```

The transceiver does not support this function.

### 解决方法

LSWM1STK-SFP+电缆不是光模块，没有收发光的，其他电缆类似，可通过下面的命令查看类型

```
<h3c>display transceiver interface TEN-GigabitEthernet 1/0/28
```

Ten-GigabitEthernet1/0/28 transceiver information:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Transceiver Type              | : STACK_SFP_PLUS |
| Connector Type                | : COPPER         |
| Wavelength(nm)                | : N/A            |
| Transfer Distance(m)          | : 0.65(STACK)    |
| Digital Diagnostic Monitoring | : NO             |
| Vendor Name                   | : H3C            |
| Ordering Name                 | : LSWM1STK       |
| Part Number                   | : 2159287-1      |
| Serial Number                 | : 1171000633     |