


知 镜像流量重定向不生效

QoS 张奇 2019-05-09 发表

问题描述

Q: 现象需要将核心过来的流量镜像到S5820上, 基于ACL重定向到不同的服务器进行基于流的分析



按照官网QoS重定向配置后, 不生效 流量没有重定向过来

display inter1/0/2 有流量inbound

display 1/0/31 无流量outbound

解决方法

A:

先确定镜像的流量是否带VLAN标签, 如果带VLAN标签过来 1/0/2 (默认vlan1) 会将流量丢弃 不上上层处理转发

1、引导客户在 5820 上配置vlan1 到vlan4094

2、1/0/2 和1/0/31 下:

port link-type trunk

port trunk permit vlan all

问题解决, 流量成功定向