

知 S5130S系列交换机配置voice vlan配合IP电话使用，会出现随机下联IP话机掉线问题。

Voice Vlan 张帅杰 2019-05-13 发表

问题描述

S5130S系列交换机，Version 7.1.070, Release 6126P20 。会随机出现下联IP话机掉线情况，掉线后在网关上ping不通IP话机，流通查看数据到S5130S之后就不转发了。

解决方法

已知问题：VoiceVlan/MAC:堆叠从设备上的IP话机在voice-vlan aging 老化周期到了之后，会因相应的VOICE-VLAN MAC地址被删除而导致端口退出VOICE-VLAN并无法再加入，升级至R6126P53版本解决。