

知 云网融合环境网络overlay环境创建网络后vsi接口状态down的问题

ADDC解决方案

VCFC

孙秀丽

2019-07-04 发表

问题描述

某局点网络overlay组网环境，cloudos上新建网络之后，vsi接口状态为down。

解决方法

cloudos创建网络之前，需要配置好【网络规划】-【网络出口】以及【网络自动化】，分配预留Vlan或vxlan地址范围，新建网络成功后，需要触发虚拟机端口上线后，cloudos会下发配置才会实现vsi接口状态为up。