

知 S12510-X FX板卡在27xx版本使用PBR share-mode模式问题

ACL 刘凯 2019-07-31 发表

问题描述

S12510-X FX板卡在27xx版本使用PBR share-mode模式在路由聚合口不生效

解决方法

- 1、share mode只支持VLAN接口和物理接口，
- 2、PBR是支持VLAN接口、路由聚合口和物理接口的，
- 3、至于PBR是否需要用share mode可以根据现场情况下发，acl紧张则使用share mode下发到vlan和物理接口，acl够用则PBR非share mode可以下发到路由聚合口