

知 设备获取制造信息失败

单板 曾嘉明 2019-09-10 发表

问题描述

设备通过more logfile查看有如下反复告警信息,

```
%@114^Apr 26 16:28:46:871 2019 DMZ DRVMNT/2/ERRORCODE: MdcId=1-ModuleId=0xf0b-  
Level=2; ErrCode = 1326120980, SYSM: ManuInfo Fail.
```

```
%@115^Apr 26 16:28:54:847 2019 DMZ DRVMNT/2/ERRORCODE: -Chassis=2-Slot=0; MdcId=1-M  
oduleId=0xf0b-Level=2; ErrCode = 1326120980, SYSM: ManuInfo Fail.
```

解决方法

准确含义是: 获取某个 单板/风扇/电源模块 的制造信息时, 没有有效的制造信息。

从 slot 2/0 主控主控板打印, 是 fan 0, power 1, power 2没有制造信息造成的。

Fan 0:

Failed to display the manufacture information of the specified fan.

Power 1:

```
DEVICE_NAME      :  
DEVICE_SERIAL_NUMBER :  
MAC_ADDRESS      :  
MANUFACTURING_DATE :  
VENDOR_NAME      :
```

Power 2:

```
DEVICE_NAME      :  
DEVICE_SERIAL_NUMBER :  
MAC_ADDRESS      :  
MANUFACTURING_DATE :  
VENDOR_NAME      :
```