

## 知 MSR G2为何部分命令行配置不能同步到web上

软件相关 郭昊 2019-09-16 发表

### 问题描述

Q: 通过命令行做了一些配置, 为何在web管理页面上看不到这些配置?

### 解决方法

A: MSR G2设备不建议命令行和web管理界面混用, 会存在命令行配置无法同步至web界面的问题。web和命令行配置逻辑存在差别, 命令行配置逻辑更复杂一些, web无法同步所有命令行配置。