

## 知 MSR5600做IRF后三层聚合接口下配置NAT不生效的处理方法

NAT IRF zhlliao\_Cs7Sf 2019-10-13 发表

### 问题描述

MSR5600做IRF后三层聚合接口下配置NAT不生效的处理方法

### 解决方法

因为做完IRF配置后，两个设备上面的NAT会话可能并不会同步，首先关掉设备上的聚合负载分担采用本地转发优先

```
Undo link-aggregation load-sharing mode local-first
```

然后要指定指定一个框的板卡来处理接口流量

```
service chassis chassis-number slot slot-number
```