

## 知 MSG360 配置端口映射

NAT zhiliao\_Cs7Sf 2019-10-13 发表

### 问题描述

MSG360 配置端口映射

### 解决方法

MSG360 WEB配置端口映射没有内部端口号，建议命令行配置，可以在系统设置中打开开发人员模式，再使用CMD登录到设备进行配置

#### 配置命令

```
#配置将内网服务器（IP地址为192.168.1.100）的WEB服务映射到公网接口，映射后的端口为8080
[H3C-GigabitEthernet0/0]nat server protocol tcp global current-
interface 8080 inside 192.168.1.100 www
```