

## 知 R1760使用GRE通道后， tunnel接口在借用loopback地址后不能up

王雪梅 2006-02-09 发表

### R1760使用GRE通道后， tunnel接口在借用loopback地址后不能up

#### 问题描述:

路由器配置GRE时，部分配置如下：

```
[RouterA] interface tunnel 0
```

```
[RouterA-Tunnel0] ip address unnumber loopback0
```

```
[RouterA-Tunnel0] source 10.1.1.1
```

```
[RouterA-Tunnel0] destination 20.1.1.2
```

然后查看tunnel0口发现端口line protocol始终无法up，在destination可达的情况下也无法up。

tunnel口直接配置地址就不存在问题。

#### 解决措施:

升级到VRP1.74-0105解决。