

知 MA5200F 7141版本OSPF使用MD5验证时出现数据保存错误问题的解决方法

齐楠 2006-02-09 发表

MA5200F 7141版本OSPF使用MD5验证时出现数据保存错误问题的解决方法

问题描述:

MA5200F MA2.10-7141及以前版本 如果启用OSPF MD5验证功能时, 设备发生重启后, 可能出现OSPF业务不通。

解决方法:

- 1、在配置完成后看一下运行配置中的密文是否24位, 如果是则没有问题, 如果为30位, 就需要重新改一下密码再试, 直到密文为24位为止。
- 2、7143版本已经解决了此问题, 可以将版本升级到7143及之后的版本。