

知 如何规避面板AP重启时有线口Up先于map配置下发的问题

wlan接入

余晨 2016-07-27 发表

面板AP重启时，有线口先Up，有线终端先获取了管理网段地址，需要插拔网线才能获取正确地址，在map配置下发文件中，加入有线口shutdown、undo shutdown操作。