

知 S6500以太网交换机无法自动刷新通过OSPF学习到的静态路由掩码的问题

王雪梅 2006-02-09 发表

S6500以太网交换机无法自动刷新通过OSPF学习到的静态路由掩码的问题

问题描述:

假设一台Cisco路由器与S6506对接,启动OSPF动态路由协议。在Cisco路由器上配置一条掩码为24位的静态路由,并引入到OSPF中,在S6506上能够学习到这条24位掩码的路由。当在Cisco路由器上更改这条静态路由的掩码为16位后,在S6506上学习到的路由仍然为24位掩码,不会自动刷新。

采取措施:

升级到S6500-VRP3.10-0053及以后的版本即可解决该问题。
或者先删除原有的静态路由,再配置新的静态路由来规避该问题。