

知 NE08 旧硬件平台使用新VIU接口板导致业务中断的解决方法

王雪梅 2006-02-15 发表

NE08 旧硬件平台使用新VIU接口板导致业务中断的解决方法

问题描述:

旧硬件平台的NE08使用新VIU接口板时，如果接口板异常主控板不能对其进行复位，可能导致业务长时间中断。

解决方法:

在对旧硬件平台的NE08的升级和扩容时，需要升级到NE08E。但是新硬件平台平台不支持旧硬件接口板，必须用新硬件平台的接口板替换旧平台的接口板。