

知 Eudemon200密文方式配置的super密码重启后失效问题

郭晓翔 2006-02-15 发表

Eudemon200密文方式配置的super密码重启后失效问题

问题描述:

Eudemon200的VRP3.30-0318(12)、VRP3.30-0320(12)版本配置了密文的super密码，重启设备后发现super密码失效。经查发设备发现：display current-configuration显示的内容里没有super password，而display saved-configuration显示的内容里有super密码。

采取措施:

请升级到VRP3.30-0321(12)及以后版本可以解决该问题。