



Eudemon200启动DHCP模块死机问题

郭晓翔 2006-02-15 发表

Eudemon200启动DHCP模块死机问题

问题描述:

Eudemon200的VRP3.30-0318(12)、VRP3.30-0320(12)、VRP3.30-0321(12)版本DHCP模块有问题,如果启动DHCP server或DHCP 中继功能可能导致系统死机。

采取措施:

上述版本不要启动DHCP功能,以后版本解决该问题。