

## 知 MA5200 R007版本因对telnet报文处理有误导致重启问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-15 发表

### MA5200 R007版本因对telnet报文处理有误导致重启问题的解决方法

#### 问题描述:

MA5200 R007版本在用户telnet时由于客户端的问题或者用户恶意通过telnet端口向MA5200发送某些特殊报文时可能导致MA5200设备重启。一般来说,在重启前系统会有以下告警信息:

```
% [10/21/2004 17:47:27-] IP-4-01001000:The number of queues of reassemble is MAX!
```

#### 解决方法:

- 1、可以通过配置ACL列表以访问来历不明的用户登录或通过TELNET端口向MA5200发送异常报文。
- 2、可以升级到7127.10版本或7135及以后版本。