

知 关于MA5200G设备重启后ATM接口静态用户业务可能无法恢复问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-16 发表

关于MA5200G设备重启后ATM接口静态用户业务可能无法恢复问题的解决方法

问题描述:

MA5200G VRP3.30-2121及以前版本（包括2121），如果发生设备重启，原来配置的ATM接口静态用户业务可能无法恢复，导致设备重启后这此类业务可能不通。

解决方法:

请升级版本至2323及之后的版本可以解决此问题。