

## 知 S3026EFGTC系列交换机R0029版本输入“?”可能导致设备重启

郭晓翔 2006-02-21 发表

### S3026EFGTC系列交换机R0029版本输入“?”可能导致设备重启

#### 问题描述:

S3026EFGTC系列交换机R0029版本, 当telnet远程管理用户登录到交换机上在命令行中输入“?”寻求命令帮助时, 交换机可能会重启。其产生的条件如下:

- 1、在交换机上配置了vlan虚接口, 并配置有合法的IP地址;
- 2、配置vty用户为密码认证, 并配置VTY用户的优先级为0 (缺省为0);
- 3、Telnet成功登录到交换机后在用户视图直接输入“?”。

#### 解决方法:

升级到R0029之后的版本解决。