

知 S8500在vlan接口下误操作取消Dhcp Relay业务时导致整个系统的Dhcp Relay功能删除的解决方法

王雪梅 2006-02-22 发表

S8500在vlan接口下误操作取消Dhcp Relay业务时导致整个系统的Dhcp Relay功能删除解决方法

问题描述:

S8500的Dhcp Relay的运用中, 多个vlan虚接口下的用户使用同一个服务器组, 当想在某个vlan接口下取消Dhcp Relay业务, 执行undo dhcp-server XX时, 将整个dhcp-server 组删除了, 系统会自动返回到全局模式, 其它接口的Dhcp Relay业务会中断。

采取措施:

在S8500某一vlan接口下取消dhcp relay 业务的正确方法是: 在接口模式下执行undo dhcp-server, 命令后切记不要加上组号。