

知 S8500的千兆光缆和10000伏的高压电线在一个管子里面传输不会受影响

郭晓翔 2006-02-25 发表

**S8500的千兆光缆和10000伏的高压电线在一个管子里面传输不会受影响**

光信号不会受到高压电信号的影响，中间有法兰盘接口也不受影响。