



R2630E路由器拨号接终端打印出现乱码的处理

王雪梅 2006-02-25 发表

R2630E路由器拨号接终端打印出现乱码的处理

问题描述:

前置机与R2630E在同一个局域网里, R2630E通过串口接一对modem再接终端, 客户反映终端打印有乱码。

采取措施:

把全线流控都设置成软流控, 打印正常。