

## 知 AR系列路由器VRP3.3版本在FR链路上运行MPLS L3VPN时出现业务不通的问题

郭晓翔 2006-03-30 发表

### AR系列路由器VRP3.3版本在FR链路上运行MPLS L3VPN时出现业务不通的问题

#### 问题描述:

AR系列路由器VRP3.3版本在FR链路上运行MPLS L3VPN时业务可能出现业务不通。

#### 采取措施:

- 1、在FR链路上关闭快转规避此问题。
- 2、升级到VRP3.4版本可以根本解决该问题。