

Quidway AR18-2X/3X系列路由器VRP3.4-R0108P03版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway AR18-2X/3X系列路由器VRP3.4-R0108版本不受限对外发布,用于解决网上问题。

产品系列	AR18/ MNR18系列路由器
型号	AR18-20/AR18-20S/AR18-30/AR18-31/AR18-32 AR18-33/AR18-34/ AR18-35/AR18-33E/AR18-34E
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	7.67或更高版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)
目标文件名称	AR18-VRP340-R0108P03.BIN (6188K字节)
QUIDVIEW版本号	推荐: Quidview DM 3.10-3107
CAMS版本号	无
备注	无

二、增减特性说明:

新增特性: 网管支持BRI口B道管理特性
删除特性: 无
修改特性: 无

三、相比前一版本解决的问题说明:

- 1、缺陷一
问题产生的条件: 用户有非标准串口终端或者其他设备接入console口中
问题现象: 会有异常字符导致设备工作异常重启
- 2、缺陷二
问题产生的条件: 使用free radius 进行aaa radius 认证,radius scheme = huawei 反复登陆出现设备得到属性too long ,
问题现象: 设备进入dead loop 后重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《AR18-VRP340-R0108P03 版本说明书》