

### 关于Quidway S6500系列交换机LS81VSNP单板逻辑问题的公告

S6500交换机LS81VSNP单板003（含）以前版本的逻辑，在特殊情况下会引起LS81VSNP单板重启的问题。为了彻底排除隐患，确保网络运行稳定，需要对此类单板进行更换。更换后，LS81VSNP单板的逻辑版本为004（含）以后版本。

**【查询单板逻辑版本号的方法】：**

执行display version命令查看LS81VSNP单板相应的逻辑版本，见红色部分：

```
[Quidway S6500] display version
```

```
Huawei Versatile Routing Platform Software
```

```
.....
```

```
LPU 1: uptime is 1 weeks,2 days,12 hours,16 minutes
```

```
QuidwayS6500 LPU with 1 MPC750 Processor
```

```
256M bytes SDRAM
```

```
16384K bytes Flash Memory
```

```
0K bytes NVRAM Memory
```

```
PCB Version : VER.B
```

```
BootROM Version : 101
```

```
CPLD Version : 003
```

```
Second CPLD Ver : 004 à逻辑版本号
```

```
Software Version : S6502-3128P04
```

发现逻辑版本号为003（含）之前的LS81VSNP单板后，请申请同类单板进行批量更换。