



IX5000磁盘ATA错误

其它功能

李富强

2006-06-08 发表

IX5000磁盘ATA错误

当IX5000磁盘出现ATA错误的时候,使用offline disk插拔磁盘之后在online disk无法使硬盘恢复正常状态.但可以使用alert close 命令可以把告警关闭之后硬盘就可以自动恢复正常状态.出现这个状态是由于协议之间的转换引起的.并不是硬盘真正的损坏.可以对该硬盘进行一段时间的观察.如出现问题更换磁盘.