

## 知 ix1000的raid5一块硬盘被误拔的恢复

其它功能 王延峰 2006-06-22 发表

分两种情况来讨论:

1. 若系统存在hotspare盘, 当raid5中一块硬盘被拔出, 那么hotspare盘会直接替上并同步状态。
  
2. 若系统不存在hotspare盘, 如果误拔了硬盘的恢复操作如下:
  - a. 将硬盘插回, 选择disk 菜单, 选中这块磁盘进行初始化
  - b. 初始化完成后, 将这块磁盘设置为hotspare盘
  - c. 此时热备盘可以替上原先的硬盘并同步, 同步完成raid5恢复到原来状态