

Quidway S3526系列交换机R0028P01版本发布

一、使用范围及配套说明：

Quidway S3526系列交换机R0028P01版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。
版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	S3526系列
型号	S3526/S3526FS/S3526FM/S3026FS/S3026FM
内存需求	MIN 64M
FLASH需求	MIN 8M
BOOTROM版本号	Bootrom 373 （350版本及以后均可使用，升级APP无需升级bootrom）
目标文件名称	S3526-VRP310-R0028P01.app （3,596,003 字节）
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-3109 （优先使用该版本）
CAMS版本号	CAMS 1.20-3100 （优先使用该版本）
WEB版本号	使用WNMV200R001D12SP1
备注	web网管文件和应用程序app文件是独立的两个文件； Quidview和Cams软件需要单独购买安装。 通过使用"display version"命令可以查看当前Bootrom版本号。

二、增减特性说明：

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 缺陷一

缺陷产生的条件：设备上端口配置强制模式（10M/FULL或100M/FULL）和对端设备相连，保存配置重启。

缺陷现象：该端口不断的上报DOWN/UP。

2. 缺陷二

缺陷产生的条件：设备上开启华为集群管理功能，通过串口或者telnet登录设备上
进行集群成员的添加或者删除操作。

缺陷现象：有可能导致串口或者telnet任务挂起，不再响应用户的操作。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S3526-V RP310-R0028P01 版本说明书》。

如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。