

Quidway S3526EFC系列交换机R0040版本发布

一、使用范围及配套说明：

Quidway S3526EFC系列交换机R0040版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。
版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	Quidway S3500 series
型号	S3526E/S3526E FS/S3526E FM/S3526C
内存需求	MIN 64M
FLASH需求	MIN 8M
BOOTROM版本号	Bootrom160
目标文件名称	S3526EFC-VRP310-r0040-64-a.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-3106
CAMS版本号	CAMS 1.20-0360
WEB 版本号	wnm2.2.2-0004
备注	

二、增减特性说明：

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 缺陷一

缺陷产生的条件：当底层硬件路由表中存在默认路由，并且有直连网段的路由不在底层硬件路由表中。

缺陷现象：不在底层硬件路由表中的直连网段下挂用户可能相互间无法ping通。

2. 缺陷二

缺陷产生的条件：当硬件中的IP表项和ARP表项不一致时。

缺陷现象：导致CPU高。

3. 缺陷三

缺陷产生的条件：在每年的一月份设置时间，并重启设备。

缺陷现象：重启前设置的时间丢失，时间变为2003/01/01。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S3526EF-VRP310-R0040版本说明书》和《Quidway S3526C-VRP310-R0040版本说明书》。
如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。