

使用Quidview组件管理NE40/80和S8016时出现风扇误告警问题的解决方法

种亮 2006-07-08 发表

使用Quidview管理NE40/80和S8016时出现 风扇误告警问题的解决方法

问题描述：

使用Quidview组件管理NE40/80和S8016的时候，时常在QUIDVIEW中发现NE40/80和S8016存在风扇异常告警，但是在N2000平台（或DMS平台）和设备上均没有相关的告警。

解决方法：

此问题需要升级版本才能够解决。

对于NE40/80，升级到VRP3.10-0431及以后版本可以解决。

对于S8016，升级到VRP3.10-5337SP01及以后版本可以解决。