

Quidway E328_E352系列交换机R1510P02版本发布

一、使用范围及配套说明：

Quidway E328_E352系列交换机R1510P02版本正式发布，使用范围为国内市场。版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	Quidway E328、E352
型号	E328 E352
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V317(V226以及V317及以上版本)
目标文件名称	E328_52-VRP310-R1510P02.bin (3,486,741字节) E328_52-VRP310-R1510P02-S168.bin (3,487,661字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-R3110 Quidview 3.10 NCC-R3110 Quidview 3.10 NMF-R3110
CAMS版本号	CAMS 1.20-R3105及以上版本
WEB版本号	Version 3.1.5-0040
备注	E328_52-VRP310-R1510P02-S168.bin和E328_52-VRP310-R1510P02.bin是不同的软件，前者的ssh加密算法为168bits，后者的加密算法为56bits。

二、增减特性说明：

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 问题一[OLSD28915]

首次发现版本：VRP310-R1510

问题产生的条件：使用过undo startup saved-configuration清空下次启动配置文件，FLASH中存在vrpcfg.cfg配置文件，但不存在vrpcfg.def出厂默认配置文件；在BOOTROM中指定下次启动配置文件，且文件名为vrpcfg.cfg。

问题现象：满足以上条件后，尽管Flash中有vrpcfg.cfg配置文件，设备以上述版本启动时仍会空配置启动（Startup configuration file does not exist.），导致升级前的配置不生效。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway E328_52-VRP310-R1510P02 版本说明书》。

如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。