



S5600不能识别扩展板怎么办?

陈玉龙 2006-08-28 发表

在更换扩展板的过程中，请勿快速、频繁操作，安全的时间间隔是10秒。如果在插入扩展板之后，出现扩展板不能识别的情况，请再次拔插，问题可以解决。