

### NE40系列路由器 VRP3.10-235102-USR版本发布

#### 一、 使用范围及配套说明:

NE40系列路由器VRP3.10-2351sp02-USR对外正式发布, 不受限使用。版本配套关系请参考如下表格:

产品子项	版本	说明
主机软件	VRP3.10-2351sp02-USR	
SRU BootROM主系统	BootLoad Version: 140	
LPU BootROM主系统	BootLoad Version: 026	

#### 二、 增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

无

#### 三、 相比前一版本解决的问题说明:

##### 1. 问题一

首次发现版本: VRP3.10-2351-USR

问题产生的条件:

在VLAN接口上运行路由协议。

问题现象:

无法触发ARP Miss。即在VLAN接口上运行路由协议的情况下, 如果没有学习到下一跳的ARP, 通过转发流量无法触发学习对端的ARP信息。必须通过主控板触发ARP请求 (ping, 路由协议等), 或者通过对端进行ARP请求才能重新学习ARP。

##### 2. 问题二

首次发现版本: VRP3.10-232112-USR

问题产生的条件:

用NetStream板进行流量统计。

问题现象:

Netstream单板在运行过程中出现NP无心跳导致单板复位。

##### 3. 问题三

首次发现版本: VRP3.10-2351-USR

问题产生的条件:

有报文经过CPOS单板, 需要分片。

问题现象:

CPOS单板无心跳复位。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《NE40-VRP3.10-235102-USR 版本说明书》。