

知 AR28/AR46系列路由器tty设备不存在导致终端显示大量错误信息问题的解决方法

胡斌B 2006-09-11 发表

AR28/AR46系列路由器tty设备不存在导致终端显示大量错误信息问题的解决方法

问题现象:

在配置不正确的时候,有时会导致终端大量显示错误信息

问题原因:

下面以ttyag为例,说明配置不正确时终端大量显示错误信息的具体原因。

a、在ttyd.conf和inittab文件中配置了设备ttyag,但在/dev下没有该设备。会导致在终端上显示大量错误信息。

b、在/dev下没有设备ttyag, /etc/inittab文件中没有配置设备ttyag,但ttyd.conf配置了该设备,会导致终端上显示大量错误信息。

c、在/dev下有设备ttyag, /etc/inittab文件中没有配置设备ttyag,但是ttyd.conf下配置了该设备,会导致终端显示错误信息。

解决办法:

需要检查路由器和前置机上的配置,确保在配置中不要出现不存在的伪终端设备,并且保证inittab文件中的设备、/dev目录下的设备、ttyd配置文件中的设备名称保持一致。

具体验证过程请参考附件。