

### Quidway与H3C系列交换机的版本不能通用的说明

#### 一、 问题描述:

H3C公司生产的交换机分为Quidway和H3C两种系列,这两种系列的交换机分别对应着不同的软件版本。其中Quidway系列交换机对应的版本为VRP系列, H3C系列交换机对应的版本为CMW系列。两种系列的版本在<ftp://h3cft01-in>和[www.h3c.com](http://www.h3c.com)上都已经上传,在下载升级的时候,不允许将两种版本混合使用。Quidway系列交换机如果使用H3C系列的版本进行升级,或者H3C系列交换机使用Quidway系列的版本升级,都可能出现升级不成功或升级以后系统不稳定的情况。

#### 二、 原因分析:

无

#### 三、 解决方法:

请下载正确的版本, Quidway系列交换机请使用VRP系列的版本进行升级, H3C系列交换机请使用CMW系列的版本进行升级。