

知 关于SecPath系列安全网关四个共用LAN口只能配置一个vrrp组的注意事项

巫继雨 2006-09-28 发表

关于SecPath系列安全网关四个共用LAN口只能配置一个vrrp组的注意事项

问题描述:

SecPath产品共用LAN口实现多个VRRP组备份功能,配置完成后,只有一个VRRP组能正常使用。

解决方法:

影响范围:所有LAN口共用的SecPath系列产品,包括SecPath 100F VRRP3.4-E1209及以后版本;SecPath 100N、SecPath 100V VRRP3.4-E1604及以后版本。

在LAN口上只能配置一个VRRP组。如果需要配置多个VRRP组,请在WAN口上实施,WAN口不存在上述问题。